

УТВЕРЖАЮ
 Директор
 МБУ ДО «Центр «ПерспективаПро»
 Е.В.Шиляев
 2023г.

План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки
 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный Центр «ПерспективаПро»

Тема проверки: требования пожарной
 безопасности при оказании услуг дополнительного образования по следующему адресу :

г. Ижевск, ул. Кирова, д. 119,
 ул. Пушкинская, д. 216, ул. Карла Маркса, д. 258, ул. Карла Маркса, д. 263,
 ул. Горького, д. 162, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 15, ул. Карла Маркса, д. 432,

№ П.П.	Нарушения (недостатки)	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
	УЛ.КИРОВА 119			
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств (договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены), что является нарушением требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима в РФ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки	Разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы	01.08.2023	Методист Юшков М.А

	проектной документацией (фактически проект не предоставлен), что является нарушением требований ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	оповещения и управления эвакуацией при пожаре будет заключена 01.08.2023		
3	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ)	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.	01.08.2023	Методист Юшков М.А
4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документацией. Проектная документация не представлена, что является нарушением п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ;	Проектная документация есть, находится в папке ПБ.		Методист Юшков М.А

5	Из коридора цокольного этажа без естественного освещения и световых проемов в наружных ограждениях, при выходах в коридор из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре отсутствует (ст. 1, 4, 5, 6, 59, 85 Закона № 123-ФЗ, п. 8.2 (б) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для установки стеклянных дверей, тем самым будет проходить естественный свет в коридор.	01.08.2023	
6	Программы проведения противопожарных инструктажей не разработаны, что является нарушением (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, приложения 1, 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806);	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу.	24.07.2023	Методист Юшков М.А
7	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 1, 2 Приложения 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806);	Заключен договор 282/04 24.07.2023 об повышении квалификации по пожарной безопасности.	20.08.2023	Методист Юшков М.А
8	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесены не все разделы, предусмотренные Правилами противопожарного режима в РФ, фактически ведется только учет первичных средств пожаротушения (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в Р	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты будут внесены все разделы, предусмотренные Правилами противопожарного режима после введения в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации АПС и	24.07.2023	Методист Юшков М.А

		систем оповещения.			
9	Подвесной потолок в зальном помещении выполнен с применением горючих материалов (с использованием древесины), документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов не представлена (ст. 134, табл. 28 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, п. 1.5 СНиП 2.01.02-85*, п. 6.25 СНиП 21-10-97);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных на замену подвесного потолка.	31.08.2023	Методист Юшков М.А	
10	Отсутствует расчет по взрывопожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ на двери складского помещения № 14 (фактически эксплуатируется как складское помещение). Расчеты не представлены. Категория на дверях помещения не обозначена (ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ);	Произведен расчет категории помещения по взрывопожароопасности, В-4. Информация размещена на двери склада.	31.08.2023	Методист Юшков М.А	
11	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери складского помещения № 14 неисправно (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ)	Устройство самозакрывания противопожарной двери складского помещения № 14 отремонтировано.	1.08.2023	Методист Юшков М.А	
12	Ширина горизонтальных участков	Подана заявка в			

	путей эвакуаций в коридоре менее 1 метра (вследствие установки дверей, открывающихся из помещений в коридоры при одностороннем открывании дверей, уменьшающем ширину путей эвакуации на половину ширину дверного полотна) (ст. 1, 2, 4, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020)	Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для переустановки дверей, открывающихся из коридора в помещение.(2 шт.)	31.08.202023	Методист Юшков М.А
13	В полу на путях эвакуации в коридоре имеется перепад высот менее 45 см, что является нарушением требований ст. 1, 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для устранения перепада высот.		
14	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ	Дверь эвакуационного выхода оборудована запором,(открывается без ключа).	1.08.202023	Методист Юшков М.А.
15	Допускается размещение на путях эвакуации у эвакуационных выходов с южной стороны здания различных предметов: ведра, метлы, ящики, столы, пенопластовые коврики, стол для настольного тенниса (шп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ;	Эвакуационный выход освобожден.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
16	В местах установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (п. 10 Правил противопожарного режима в РФ).	Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты будет определена после установки пожарной сигнализации и система оповещения в	01.08.2023	Методист Юшков М.А.

		учреждения.			
	Штаб городских проектов «Лифт», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216				
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А.	
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен (ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	Разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре будет заключена 01.08.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А.	
3	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.	01.08.2023	Методист Юшков М.А.	

4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	01.08.2023	Методист Юшков М.А.
5	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесены не все разделы, предусмотренные Правилами противопожарного режима в РФ, фактически ведется только учет первичных средств пожаротушения (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ)	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты будут внесены все предусмотренные требованиями Правил противопожарного режима после введения в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения.	01.08.2023	Методист Юшков М.А.
6	Огнетушитель, установленный на объекте защиты в помещении коворкинга, не имеет порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя (п. 407 Правил противопожарного режима в РФ);	Порядковый номер на огнетушитель нанесен.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
7	Допускается эксплуатация огнетушителя с поврежденным патрубком в помещении коворкинга (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ);	Огнетушитель с поврежденным патрубком исправлен.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
8	Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителя в помещении коворкинга: дата изготовления июль 2013 года, перезарядка огнетушителя не проводилась (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ);	Огнетушитель в помещении Коворкинга заменен на новый.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.

9	Допускается размещение различных предметов (стремянки, ведра, лопаты, коробки с различными предметами, доски) на путях эвакуации вблизи эвакуационных выходов с восточной стороны здания (пп «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)	эвакуационный выход с восточной стороны здания приведен в соответствие с (пп «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)	13.07.2023	Методист Юшков М.А.
10	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных на полу (линолеум) на путях эвакуации и в зальных помещениях (ст. 134, табл. 28, 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ);			
11	Допускается складирование горючих предметов (картонные коробки, туалетная бумага, стулья рядом с электроцитом) ближе 1 метра к электроциту (пп «е» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	Устранено складирование горючих предметов в соответствии с (пп «е» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	13.07.2023	Методист Юшков М.А.
12	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей из здания, менее 1,35 м (фактически 0,6 м) (ст. 1, 4, 5, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для переоборудования лестницы		
13	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери складского помещения неисправно (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ);	Подготовлена заявка на выделение денежных средств на приобретение устройства для самозакрывания на противопожарной двери складского помещения		Методист Юшков М.А.
14	Допускается нахождение	Проведен инструктаж с		

	электроприборов (электрочайник, микроволновая печь), находящихся в режиме ожидания, в сети без присмотра (пп. «и» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	сотрудниками, о недопустимости нахождения электроприборов (электрочайник, микроволновая печь), находящихся в режиме ожидания, в сети без присмотра (пп. «и» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	13.07.2023	Методист Юшков М.А
15	Допускается использование проводов с видимыми повреждениями изоляции (микроволновая печь) (пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	Произведены ремонтные работы, повреждения изоляции устранены.) (пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	14.07.2023	Методист Юшков М.А
16	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания, разрабатываемая в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ).	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу	14.07.2023	Методист Юшков М.А
	Арг-резиденция», г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 258			
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А

2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен (ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	Разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре будет заключена 01.08.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
3	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.	01.08.2023	Методист Юшков М.А
4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	20.07.2023	Методист Юшков М.А
5	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ)	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты будет, после введения в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации АПС и	01.09.2023	Методист Юшков М.А

		систем оповещения		
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ);	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу.	20.07.2023	Методист Юшков М.
7	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола на путях эвакуации (линолеум), отделки пола (линолеум, паркет, краска) и стен (спанбонд) в зальных помещениях (ст. 134, табл. 28, 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ);	?		
8	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери складского помещения неисправно (помещение «догма театр группировка» фактически эксплуатируемое как склад) (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ);	Подготовлена заявка на выделение денежных средств на приобретение устройства для самозакрывания на противопожарной двери	14.07.2023	Методист Юшков М.
9	Отсутствует второй эвакуационный выход с этажа здания (ст. 1, 4, 5, 6, 53, 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.2.9 СП 1.13130.2020);	Есть эскизный проект на эвакуационную дверь, нет согласования с жильцами дома где находится Арт-резиденция		Методист Юшков М.
10	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены: последний инструктаж по пожарной безопасности проведен в мае 2022 года, приказ об определении сроков отсутствует (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 1, 2 Приложения 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806);	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определены. Заключен договор 282/04 24.07.2023 о повышении квалификации по пожарной безопасности.	20.08.2023	Методист Юшков М.

11	Ширина горизонтальных участков путей эвакуаций в коридоре менее 1 метра вследствие установки дверей, открывающихся из помещений в коридор при двустороннем открывании дверей, уменьшающем ширину путей эвакуации на ширину дверного полотна (ст. 1, 2, 4, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020);	Подготовлена заявка на выделение денежных средств для переустановки 12 дверей для открывания во внутрь помещений.	01.09.2023	Методист Юшков М.
12	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя (п. 407 Правил противопожарного режима в РФ);	Порядковый номер на огнетушитель нанесен.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
13	Допускается эксплуатация огнетушителей с отсутствующим патрубком в кабинетах № 3, № 13 (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ)	Огнетушитель оснащен патрубком.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
14	В помещении № 3 и в коридоре допускается размещение различных предметов (стулья), в результате чего ограничивается доступ к огнетушителям	В помещении № 3 и в коридоре предметы (стулья) убраны, доступ к огнетушителям обеспечен.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
15	Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителя, установленного в коридоре: дата изготовления июль 2015 года, перезарядка огнетушителя не проводилась (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ);	Подготовлен запрос на денежные средства на приобретение огнетушителя	10.08.2023	Методист Юшков М.А
16	Отсутствует расчет по категориям помещений по взрывопожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ на двери складских помещений (догма театр	Произведен расчет категории помещения по взрывопожароопасности, В-4. Соответствующий знак размещен на двери	31.08.2023	Методист Юшков М.А

	группировка, мастерская художника, мастерская №3). Расчеты не предоставлены. Категория на дверях помещений не обозначена (ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ);				
17	Допускается использование проводов с видимыми нарушениями изоляции (провода на потолке в помещении «догма театр группировка») (пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	Нарушение изоляции проводов в помещении «догма театр группировка» устранено.	14.07.2023	Методист Юшков М.А	
18	В холле первого этажа допускается изменение объемно-планировочных решений без разработки в установленном порядке проектной документации: устроено помещение для администратора (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ);	Помещение администратора будет демонтировано.	01.09.2023	Методист Юшков М.А	
19	Аварийное освещение на путях эвакуации отсутствует (ст. 1, 2, 4, 5, 6, 82 Закона № 123-ФЗ, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95*, п. 7.104, 7.105 СП 52.13130.2011, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020;	Подготовлен запрос о выделении денежных средств на оборудование аварийного освещения		Методист Юшков М.А	
20	Прибор приемно-контрольный пожарный установлен не в помещении дежурного персонала (ст. 1, 2, 4, 6, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 5.12, 5.13 СП 484.1311500.2020);	При монтаже пожарной сигнализации прибор приемно-контрольный пожарный будет установлен согласно Закона № 123-ФЗ, п. 5.12, 5.13 СП 484.1311500.2020	01.09.2023	Методист Юшков М.А	

21	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствия информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (п. 10 Правил противопожарного режима в РФ).	Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты будет внесена после монтажа противопожарной системы.	01.09.2023	Методист Юшков М.А
	КМЖ «Ника», ул. Карла Маркса, д. 263,			
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
2	Допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы: извещатели пожарные, оповещатели звуковые установлены в 2007 году (ст. 1, 2, 4, 6 Закона № 123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.6.1 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-202	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании		

	защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);	функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.		
4	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.
5	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	01.08.2023	Методист Юшков М.
6	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ);	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты будут, после введения в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения	01.08.2023	Методист Юшков М.
7	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу.	01.08.2023	Методист Юшков М.

	противопожарного режима в РФ);					Методист Юшков М.
8	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола (линолеум) на путях эвакуации (ст. 134, табл. 28 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ);	?				
9	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери в помещении электропитовой неисправно (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ);	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери в помещении электропитовой исправлено.	14.07.2023			Методист Юшков М.
10	Допускается использование помещения электропитовой для хранения различных предметов (пп. «б» п.16 Правил противопожарного режима в РФ);	Электропитовая очищена от посторонних предметов.	14.07.2023			Методист Юшков М.
11	Допускается размещение различных предметов на путях эвакуации: в коридоре размещены теннисный стол, пылесос, стулья, различные предметы (пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ);	Пути эвакуации в коридоре расчищены.	14.07.2023			Методист Юшков М.
12	Перед наружной дверью эвакуационного выхода отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ст. 1, 4, 5, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020);	Подготовлен запрос о выделении денежных средств для оборудования входной площадки эвакуационного выхода				Методист Юшков М.
13	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя (п. 407 Правил противопожарного режима в РФ);	Порядковые номера на огнетушителях нанесены.	14.07.2023			Методист Юшков М.
14	В коридоре допускается размещение различных предметов (теннисный стол, пылесос), в результате чего ограничивается доступ к огнетушителю (пп. «е»	В коридоре обеспечен доступ к огнетушителю, лишние предметы убраны.	14.07.2023			Методист Юшков М.

	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ);				
15	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены, журнал инструктажей отсутствует, обучение персонала не проводится (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 1, 2 Приложения 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806).	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определены. Журналы инструктажей заведены,	20.08.2023	Методист Юшков М.	
	Студия «Горький» ул. Горького, д. 162,				
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.	
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен (ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	Разработка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре будет заключена 01.08.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.	
3	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен (ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в	01.08.2023	Методист Юшков М.А	

	противопожарного режима в Российской Федерации);	здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.		
4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
5	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ)	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ);	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
7	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола	?		

	(ламинат) в зальном помещении (ст. 134, табл. 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ);				
8	Допускается размещение различных предметов на путях эвакуации: основной вход перегорожен столон и стулом (пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ);	Пути эвакуации расчищены.	14.07.2023	Методист Юшков М.А	
9	Лестница на путях эвакуации у основного входа при высоте более 45 см не оборудована ограждениями с поручнями (ст. 1, 2, 4, 6, 17, 18, 26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);	Подготовлен запрос о выделении денежных средств на оборудование ограждениями с поручнями лестницы			
11	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя (п. 407 Правил противопожарного режима в РФ);	Порядковые номера на огнетушителях нанесены.	14.07.2023	Методист Юшков М.А	
12	В кабине № 6 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	В кабине № 6 эксплуатация светильника приведена в соответствие правилами противопожарного режима РФ.	14.07.2023	Методист Юшков М.А	
13	Отсутствует расчет категорий помещений по взрывопожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ на двери складского помещения. Расчеты не представлены. Категория на дверях помещения не обозначена (ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Закона №123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ);	Произведен расчет категории помещения по взрывопожароопасности, В-4. Информация размещена на двери складского помещения	31.08.2023	Методист Юшков М.А	
14	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем»	01.08.2023	Методист Юшков М.А	

	помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (п. 10 Правил противопожарного режима в РФ)	на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023		
15	У приемно-контрольного прибора пожарного допускается размещение различных предметов, в результате чего доступ к нему ограничивается (пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ).	Допуск к приемно-контрольному прибору пожарного освобожден.	20.08.2023	Методист Юшков М.А
	КМЖ «Старт», ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 15,			
1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен (ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
3	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики		

	Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ);	г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.	01.08.2023	Методист Юшков М.А
4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	20.07.2023	Методист Юшков М.А
5	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует, фактически ведется только журнал учета огнетушителей (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ)	Заклучен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ);	Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, утверждены, приняты в работу.	14.07.2023	Методист Юшков М.А
7	На объекте защиты не хранятся			

	документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола (линолеум) и потолка (натяжной потолок) на путях эвакуации, а также пола (линолеум) в зальном помещении (ст. 134, табл. 28, 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ)	?			
8	Допускается размещение различных предметов на путях эвакуации: у второго эвакуационного выхода в коридоре расположены коробки и другие предметы (пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ);	Пути эвакуации расчищены	14.07.2023	Методист Юшков М.А	
9	В полу на путях эвакуации в коридоре имеется перепад высот менее 45 см (ст. 1, 4, 5, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п.4.3.5 СП 1.13130.2020).	Подготовлен запрос о выделении денежных средств на устранение нарушения			
1	КМЖ «Карьера», ул. Карла Маркса, д. 432, в Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств: договор на обслуживание АПС и СОУЭ, акт проверки не предоставлены (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А.	
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется без разработки проектной документации, проект не предоставлен	Заклучен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и	01.08.2023	Методист Юшков М.А	

	(ст. 1, 4, 5, 6, 78, 83 Закона № 123-ФЗ, п. 16, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023		
3	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Закона № 123-ФЗ);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для дублирование сигнала о возникновении пожара в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.	01.08.2023	Методист Юшков М.А.
4	Не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями Закона № 123-ФЗ и (или) проектной документации. Проектная документация не представлена (п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ);	Проектная документация есть, находится у руководителя подразделения.	20.07.2023	Методист Юшков М.А.
5	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует, фактически ведется только журнал учета огнегасителей (п. 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ);	Заключен договор с ООО «Лайф Сафети систем» на по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации АПС и систем оповещения. Договор №ВР00962211 от 26.07.2023	01.08.2023	Методист Юшков М.А.
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания,	Программы проведения противопожарных		

	разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ);	инструктажей с разработанными, утвержденными, приняты в работу.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
7	Огнетушители, установленные на объекте защиты (пристрой и 1 этаж жилого дома), не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя (п. 407 Правил противопожарного режима в РФ);	Порядковые номера на огнетушители нанесены.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
8	Отсутствует расчет категорий помещений по взрывопожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ, на двери складского помещения (пристрой). Расчеты не предоставлены. Категория на дверях помещения не обозначена (ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ);	Произведен расчет категории помещения по взрывопожароопасности, В-4. Информация размещена на двери	31.08.2023	Методист Юшков М.А.
9	Устройство для самозакрывания на противопожарной двери складского помещения (пристрой) отсутствует (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных средств для приобретения устройства самозакрывания.	31.08.2023	Методист Юшков М.А.
10	Допускается складирование различных горючих материалов в помещениях электрощитовой (пристрой) (пп «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ)	Электрощитовая освобождена от горючих материалов.	14.07.2023	Методист Юшков М.А.
11	Допускается размещение различных предметов (стол для настольного тенниса и др. предметы) на путях	Пути эвакуации освобождены	14.07.2023	Методист Юшков М.А.

	эвакуации (пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)				
12	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных на проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой лестницы.	31.08.2023	Методист Юшков М.А.	
13	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода (1 этаж жилого дома) (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ);	Установлена задвижка двери эвакуационного выхода	02.08.2023	Методист Юшков М.А.	
14	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола (линолеум) на путях эвакуации (ст. 134, табл. 28 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ);	?			
15	Перед наружной дверью эвакуационного выхода (пристрой) отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ст. 1, 4, 5, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020);	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных на оборудование площадки			
16	У приемно-контрольного прибора пожарного допускается размещение различных предметов, в результате чего доступ к нему ограничивается: фактически устроен гардероб, к прибору невозможно подойти из-за лежащих вещей (пп «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ);	Приемно-контрольный прибора пожарный от различных предметов освобожден	14.07.2023	Методист Юшков М.А.	

17	Ширина второго выхода в свету менее 0,8 метра (1 этаж жилого дома) (ст. 1, 2, 4, 6, 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020)	Подана заявка в Управление спорта и молодежной политики г.Ижевска на выделение денежных на устранение нарушения	Методист Юшков М.А.

Исполнитель:
Методист Юшков М.А.
43-07-46